



N° T78840126

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAG

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

11/01/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18081414

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTRÔLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| N° Immatriculation | Date d'immatriculation | Date de 1 ^{re} mise en circulation |
|--------------------|------------------------|---|
| DB-127-BL (F) | 04/12/2013 | 18/10/2007 |

| Genre | Marque | Type |
|-------|---------|--------|
| CTTE | RENAULT | ABSENT |

| N° dans la série du type | Énergie |
|--------------------------|---------|
| VF1EDC1G637879994 | GO |

| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale |
|---------------------------------|-------------------------|
| 134491 | ABSENT |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

S.A.R.L. Cheveau-Légers Enchères
Gilles CHAUSSELAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 3

4.3.1.2.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement AVD
4.3.6.2.2. FEU DE PLAQUE AR : Absence d'éclairage de la plaque
6.2.8.1.4. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Partie saillante G, ARD, ARG

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 3

2.2.4.1.1. CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION : Jeu anormal
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

| | AVANT | ARRIERE |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Forces verticales (daN) | 1481 | 1052 |
| Frein de service | | |
| Force (daN) | G : 471 D : 485 | G : 374 D : 372 |
| Déséquilibre (%) | 3 | 1 |
| Force (daN) | G : 471 D : 485 | G : 374 D : 372 |
| Efficacité (%) | 67 | |
| Efficacité frein stationnement (%) | 21 | |
| Efficacité frein de secours (%) | --- | |
| Suspension | | |
| Déséquilibre (%) | 4 | 3 |
| Ripage (m/km) | +1.7 | |
| Feux de croisement (%) | G : -1.0 D : -0.9 | 0,8 m <= h <= 1,0 m |
| Feux antibrouillard (%) | G : --- D : --- | |
| Opacité des fumées (m-1) | C1 : <0.50 | C2 : <0.50 |

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXX