



N° T62859522

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

06/03/2014

N° DU PROCÈS-VERBAL

14062745

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : SARL ESPACE CONTROLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK MUSTAFA

N° D'AGRÈMENT : 078T0595

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : 669 EDA 95 (F) Date d'immatriculation : 28/03/2006 Date de 1^{ère} mise en circulation : 20/09/1999

Genre : VP Marque : MERCEDES BENZ Type : MMB3531MS068

N° dans la série du type : WDB2083351F115076 Énergie : ES

Kilométrage inscrit au compteur : 113626 Désignation commerciale : CLASSE CLK

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères

Gilles CHAUSSELAT

Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568

6bis, Avenue de Sceaux

78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48

Agrément 2002-309

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et photocopie du certificat d'immatriculation
Version du logiciel : T06.01

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 2

6.2.5.1.2. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Partie saillante AV
9.1.1.2.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT : Contrôle impossible (anomalie de fonctionnement moteur)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 6

4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas D
4.2.3.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV : Absence ou mauvais état G, D
6.2.1.1.1. PORTE LATÉRALE : Détérioration importante AVD
6.2.4.1.1. AILE : Détérioration importante AVG, AVD
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT		ARRIÈRE	
Forces verticales (daN)	781		657	
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 299	D : 307	G : 231	D : 240
Force R/R (daN)	G : —	D : —	G : —	D : —
Déséquilibre (%)	2		3	
Efficacité (%)	74			
Efficacité frein stationnement (%)	27			
Efficacité frein de secours (%)	—			
Suspension				
Déséquilibre (%)	1		3	
Ripage (m/km)	+6.9			
Feux de croisement (%)	G : -1.6	D : -2.9	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : —	D : —	—	
Pollution	CO ralenti : --- % CO ralenti accéléré : --- %			
Lambda	---			

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : T62859522

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO