



N° T62859526

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

## DATE DU CONTRÔLE

06/03/2014

## N° DU PROCÈS-VERBAL

14062749

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : SARL ESPACE CONTRÔLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation

BS-165-KZ (F)

04/08/2011

25/06/2001

Genre

Marque

Type

VP

RENAULT

MRE1606HA807

N° dans la série du type

Énergie

VF8JE0L0524906232

ES

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

355464

ESPACE

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

**S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères****Gilles CHAUSSELAT**

Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 588

**6bis, Avenue de Sceaux****78000 VERSAILLES****Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48**

Agrément 2002-309

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

**Procès-verbal - Page 1 Sur 1**Document(s) présenté(s) : Attestation établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et photocopie du certificat d'immatriculation  
Version du logiciel : T06.01**1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 6**

- 1.1.2.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité globale insuffisante
- 4.1.1.1.3. FEU DE CROISEMENT : Réglage anormalement bas G
- 4.2.1.2.1. FEU DE CROISEMENT : Anomalie de fonctionnement D
- 5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE : Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu ARG
- 8.3.2.3.1. CANALISATION D'ÉCHAPPEMENT : Fuite importante AR
- 9.1.1.2.5. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT : Contrôle impossible (fuite importante à l'échappement)

**2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 11**

- 1.1.2.1.1. FREIN DE STATIONNEMENT : Anomalie de fonctionnement
- 1.3.2.2.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course importante
- 1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration ARD, ARG
- 2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif
- 2.2.4.1.1. CREMAILLÈRE, BOITIER DE DIRECTION : Jeu anormal
- 4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut G, D
- 4.3.2.1.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPÉTITEURS) : Détérioration mineure AVD
- 5.3.1.4.2. ROUE : Montage inadapté du pneumatique AVG, AVD, ARG
- 6.2.1.3.1. PORTE LATÉRALE : Mauvais état des ancrages AVG
- 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
- 8.3.3.1.1. SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT : Détérioration importante AR

Ce procès-verbal contient 1 page

## MESURES

	AVANT		ARRIÈRE	
Forces verticales (daN)	917		665	
Frein de service				
Force max. (daN)	G : 372	D : 336	G : 221	D : 206
Force R/R (daN)	G : —	D : —	G : —	D : —
Déséquilibre (%)	9		6	
Efficacité (%)	71			
Efficacité frein stationnement (%)	11			
Efficacité frein de secours (%)	—			
Suspension				
Déséquilibre (%)	4		8	
Ripage (m/km)	+8.9			
Feux de croisement (%)	G : -4.0	D : —	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : +0.9	D : +0.0	h : < 0,8 m	
Pollution	CO ralenti : — % CO ralenti accéléré : — %			
Lambda :	—			

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : T62859526

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO