PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 91307443

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/10/2020	20006306

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/12/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078T225

(9)RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV

(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES
78310 COIGNIERES
Tél : 0130495064

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 078T0595

NOM ET PRENOM : OZTURK MUSTAFA

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EE-352-NZ (F)	03/02/2018	05/12/2008

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLSAA649A204580	M1	VP

Type / CNIT	Energie
MLD8804BK727	GO

Document(s) présenté(s)

Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

173740

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences AV

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD

5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive AVG, AVD

6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé AR

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, C, AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	23 %		36 %	
Forces verticales :	1130 daN		1266 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	500 daN	482 daN	448 daN	438 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	500 daN	482 daN	448 daN	438 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 33 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +2.0 %		+2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 %		-2.8 %		

EE-352-NZ

CT:05/12/2020

N° D'AGRÉMENT : S078T225

N° SÉRIE : SALLSAA649A204580

N° D'IMPRIMÉ : T91307443

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX