PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° T 80251426

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Visite technique périodique	13/10/2017	17080606

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : SAHARI Kaddour

N° D'AGRÉMENT : 078D1109

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date	Date 1ère mise circulation
BP-663-BG (F)	25/05/2011	25/05/2011

Genre	Marque	Type
CTTE	CITROEN	XT9HUC

N° dans la série du type	Energie
VF7XT9HUCBZ024003	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
099736	JUMPY

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRENOM OU RAISON SOCIALE

ADRESSE

INCA

S.A.R.L. Chevau-Légers Enchères
Gilles CHAUSSELAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309

XXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXX

S 13/12/2017
BP-663-BG

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 2
6.2.5.1.2. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Partie saillante AV
9.1.2.2.7. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT : Contrôle impossible (fuite d'huile importante au turbo)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 13
1.4.1.1.1. DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AVD
3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu mineur rotule et/ou articulation G, INFG, SUPG
6.1.2.1.3. TRAVERSE : Déformation mineure AR
6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure D
6.1.6.1.4. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation importante G
6.2.4.1.1. AILE : Détérioration importante AVG, AVD
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV
6.2.6.1.1. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de fixation et/ou mauvais état AVG
7.1.1.1.1. SIEGE : Détérioration importante AVG
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	990		683	
Frein de service				
Force (daN)	G : 410	D : 409	G : 209	D : 208
Déséquilibre (%)	1		1	
Force (daN)	G : 410	D : 409	G : 209	D : 208
Efficacité (%)	73			
Efficacité frein stationnement (%)	21			
Efficacité frein de secours (%)	—			
Suspension				
Déséquilibre (%)	23		6	
Ripage (m/km)	+1.8			
Feux de croisement (%)	G : -1.2	D : -1.7	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : —	D : —	—	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : —		C2 : —	