



N° T78840135

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

## NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

## DATE DU CONTRÔLE

11/01/2018

## N° DU PROCÈS-VERBAL

18081423

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 87 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

CE-499-QJ (F)

02/12/2014

04/10/2002

Genre

Marque

Type

VP

RENAULT

MRE111FV138

N° dans la série du type

Énergie

VF1C06C0527145570

ES

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

067566

TWINGO

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NO  
A  
ADF

S.A.R.L. Cheveau-Légers Enchères

Gilles CHAUSSELAT

Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568

6bis, Avenue de Sceaux

78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48

Agrément 2002-309

NA  
C  
A

8.

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

## Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou huissier de justice  
Version du logiciel : T08.02

## 1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 2

4.1.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme G  
4.3.5.2.1. TROISIEME FEU-STOP : Anomalie de fonctionnement

## 2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 6

1.4.1.1.1. DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AVD  
1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration AVG, AVD  
3.3.2.1.1. LAVE-GLACE AV : Non fonctionnement  
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVG, AVD  
5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale AVG, AVD  
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

## MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	595	346
Frein de service		
Force (daN)	G : 268 D : 261	G : 142 D : 132
Déséquilibre (%)	3	8
Force (daN)	G : 268 D : 261	G : 142 D : 132
Efficacité (%)	85	
Efficacité frein stationnement (%)	29	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	6	6
Ripage (m/km)	+0.0	
Feux de croisement (%)	G : +1.4 D : -1.8	h : < 0.8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	
Pollution	CO ralenti : 0 %	CO ralenti accéléré : 0 %
	Lambda : 1.001	

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX  
XXXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXXX