



N° T80362972

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

14/12/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL

17081163

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : BL-062-FP (F) Date d'immatriculation : 30/03/2011 Date de 1^{re} mise en circulation : 30/03/2011

Genre : CTTE Marque : FORD Type : FAE6SRFADA

N° dans la série du type : WF0XXXTTFXBC30695 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 037995 Désignation commerciale : TRANSIT

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

N°
AL
N°
S.A.R.L. Cheveau-Légers Enchères
Gilles CHAUSSELAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309
B.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 4

- 0.1.1.1.1. PLAQUE D'IMMATRICULATION : Déterioration de la plaque et/ou de sa fixation AV
- 4.1.1.1.3. FEU DE CROISEMENT : Réglage anormalement bas G
- 5.2.3.1.1. ROULEMENT DE ROUE : Jeu excessif AVG
- 6.2.1.2.2. PORTE LATÉRALE : Ouverture impossible et/ou intempestive ARD

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 5

- 2.2.4.1.1. CREMAILLÈRE, BOITIER DE DIRECTION : Jeu anormal
- 4.3.6.2.1. FEU DE PLAQUE AR : Eclairage partiel de la plaque
- 6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure G, D
- 6.2.4.1.1. AILE : Déterioration importante AVG
- 9.3.1.1.3. DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) : Essai non réalisé

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT	ARRIÈRE
Forces verticales (daN)	1203	790
Frein de service		
Force (daN)	G : 376 D : 428	G : 251 D : 261
Déséquilibre (%)	13	4
Force (daN)	G : 376 D : 428	G : 251 D : 261
Efficacité (%)	66	
Efficacité frein stationnement (%)	25	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	0	5
Ripage (m/km)	+1.1	
Feux de croisement (%)	G : -4.0 D : -1.5	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	---
Opacité des fumées (m-1)	C1 : < 0.50	C2 : < 0.50

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : T80362972

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO