



N° T80251421

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

12/10/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL

17080601

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : SAHARI Kaddour

N° D'AGRÈMENT : 078D1109

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : BK-563-EX (F) Date d'immatriculation : 11/03/2011 Date de 1^{ère} mise en circulation : 11/03/2011

Genre : CTTE Marque : CITROEN Type : XT9HUC

N° dans la série du type : VF7XT9HUCBZ010815 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 085520 Désignation commerciale : JUMPY

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PF
VEHI

ADRESSE

S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères
Gilles CHAUSSELAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309NATURE
CONT
Au-de

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02**1 - Défaits à corriger avec contre-visite : 2**4.3.1.3.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fixation et/ou de positionnement ARG
4.3.4.3.1. FEU STOP : Anomalie de fixation et/ou de positionnement G**2 - Défaits à corriger sans contre-visite : 9**1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration ARD
6.1.2.1.4. TRAVERSE : Déformation importante AR
6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure D
6.2.4.1.1. AILE : Dé détérioration importante AVD
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Dé détérioration importante AR
6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV
8.1.1.2.1. MOTEUR : Dé défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1. BOITE : Dé défaut d'étanchéité
8.1.4.3.1. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS) : Soufflet défectueux AVD

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	991	679
Frein de service		
Force (daN)	G : 364 D : 355	G : 233 D : 218
Déséquilibre (%)	3	7
Force (daN)	G : 364 D : 355	G : 233 D : 218
Efficacité (%)	70	
Efficacité frein stationnement (%)	27	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	15	15
Ripage (m/km)	-2.1	
Feux de croisement (%)	G : -2.0 D : -1.6	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : < 0.50	C2 : < 0.50

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

BZ01081561