



N° T80251418

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

12/10/2017

N° DU PROCÈS-VERBAL

17080598

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTRÔLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

## Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice  
Version du logiciel : T08.02

## 1 - Défaits à corriger avec contre-visite : 5

- 1.3.2.1.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Absence de verrouillage, de commande ou de fixation
- 3.2.1.2.1. RETROVISEUR : Mauvais état et/ou anomalie fixation G
- 4.1.1.1.3. FEU DE CROISEMENT : Réglage anormalement bas D
- 4.3.1.2.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement AV D
- 6.2.8.1.4. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Partie saillante ARG

## 2 - Défaits à corriger sans contre-visite : 17

- 1.1.1.1.2. FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
- 1.1.2.1.1. FREIN DE STATIONNEMENT : Anomalie de fonctionnement
- 1.3.3.1.1. CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Détérioration mineure
- 1.4.1.1.1. DISQUE DE FREIN : Usure prononcée - Détérioration AVG, AV D
- 1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration AVG, AV D
- 3.2.2.1.1. COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR : Non fonctionnement G
- 3.3.2.1.1. LAVE-GLACE AV : Non fonctionnement
- 5.1.1.1.2. SUSPENSION : Dissymétrie importante AV
- 6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure D
- 6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Détérioration importante
- 6.2.3.3.1. CAPOT : Mauvais état des ancrages AV
- 6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AR
- 6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AR
- 6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison G, ARG
- 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
- 8.1.2.1.1. BOITE : Mauvaise fixation
- 8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : BZ-282-DB (F) Date d'immatriculation : 16/12/2011 Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation : 30/01/2004

Genre : CTTE Marque : PEUGEOT Type : ZCPMNCBY

N° dans la série du type : VF3ZCPMNC17357473 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 185376 Désignation commerciale : BOXER

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

**S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères**  
**Gilles CHAUSSELAT**  
 Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568  
 6bis, Avenue de Sceaux  
 78000 VERSAILLES  
 Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48  
 Agrément 2002-309

## MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	1434	838
Frein de service		
Force (daN)	G : 539 D : 553	G : 210 D : 262
Déséquilibre (%)	3	20
Force (daN)	G : 539 D : 553	G : 210 D : 262
Efficacité (%)	68	
Efficacité frein stationnement (%)	22	
Efficacité frein de secours (%)	--	
Suspension		
Déséquilibre (%)	39	17
Ripage (m/km)	-1.6	
Feux de croisement (%)	G : -1.6 D : -4.0	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : -- D : --	--
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50	C2 : <0.50

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX