



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° T78840128

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

**NATURE DU CONTRÔLE**  
Visite technique périodique

**DATE DU CONTRÔLE**  
11/01/2018

**N° DU PROCÈS-VERBAL**  
18081416

**IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S078T147  
RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III  
ADRESSE : 16 RUE DU MARECHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 52 77 35

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**  
NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun  
N° D'AGRÈMENT : 078T1157  
SIGNATURE :

**INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE**  
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
BX-904-HR (F)	06/11/2015	07/11/2011
Genre	Marque	Type
CTTE	RENAULT	N10RENC006F894
N° dans la série du type		Énergie
VF6MFF2AB46163658		GO
Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale	
027096	MASTER	

**TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION**

NC  
IF  
AD

**S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères**  
**Gilles CHAUSSÉLAT**  
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568  
**6bis, Avenue de Sceaux**  
**78000 VERSAILLES**  
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48  
Agrément 2002-309

18.

**DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS**

Procès-verbal - Page 1 Sur 1  
Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice  
Version du logiciel : T08.02

**1 - Défaits à corriger avec contre-visite : 1**  
4.1.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme D

**2 - Défaits à corriger sans contre-visite : 7**  
6.1.5.1.3. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR : Déformation mineure AVD  
6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure G  
6.1.6.1.4. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation importante D  
6.2.1.1.1. PORTE LATÉRALE : Détérioration importante AVD  
6.2.3.1.1. CAPOT : Détérioration importante AV  
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV  
6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison ARD

**Ce procès-verbal contient 1 page**



**MESURES**

	AVANT		ARRIERE	
	1259		965	
Forces verticales (daN)				
Frein de service				
Force (daN)	G : 469	D : 436	G : 333	D : 343
Déséquilibre (%)	8		3	
Force (daN)	G : 469	D : 436	G : 333	D : 343
Efficacité (%)	71			
Efficacité frein stationnement (%)	25			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	9		3	
Ripage (m/km)	+6.4			
Feux de croisement (%)	G : -1.8	D : -0.4	h : < 0,8 m	
Feux antibrouillard (%)	G : ---	D : ---		
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50		C2 : <0.50	