



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° T78840133

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

11/01/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18081421

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTRÔLE II

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : AF-406-MV (F) Date d'immatriculation : 18/11/2009 Date de 1^{ère} mise en circulation : 18/11/2009

Genre : CTTE Marque : RENAULT Type : U10RENV0004055

N° dans la série du type : VF1CR1G0H42302679 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 080160 Désignation commerciale : CLIO 3

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM
DIA
ADRE:

S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères
Gilles CHAUSSELAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309

NATU
COI
Au-

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 1

3.2.1.2.1. RETROVISEUR : Mauvais état et/ou anomalie fixation D

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 7

1.3.2.2.1. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course importante

5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière AVG, AVD

5.3.2.2.4. PNEUMATIQUE : Pression anormale AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante AV

6.2.5.2.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Mauvaise fixation AV

6.2.6.1.1. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de fixation et/ou mauvais état AVG

7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	776	440
Frein de service		
Force (daN)	G : 330 D : 347	G : 172 D : 175
Déséquilibre (%)	5	2
Force (daN)	G : 330 D : 347	G : 172 D : 175
Efficacité (%)	84	
Efficacité frein stationnement (%)	18	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	11	6
Ripage (m/km)	+0.0	
Feux de croisement (%)	G : -1.4 D : -2.0	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50	C2 : <0.50

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : T78840133

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO