



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



N° T78840139

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

12/01/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18081427

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S078T147

RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTRÔLE III

ADRESSE : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun

N° D'AGRÈMENT : 078T1167

SIGNATURE :

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : AC-330-YF (F) Date d'immatriculation : 18/09/2009 Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation : 18/09/2009

Genre : CTTE Marque : RENAULT Type : FDC1J6

N° dans la série du type : VF1FDC1J642022899 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 149759 Désignation commerciale : MASTER

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM LIX ADRE: **S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères**  
**Gilles CHAUSSELAT**  
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568  
**6bis, Avenue de Sceaux**  
**78000 VERSAILLES**  
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48  
Agrément 2002-309  
Au-delà, nouvelle visite complète.

## DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

### Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice  
Version du logiciel : T08.02

#### 1 - Défaits à corriger avec contre-visite : 6

- 3.2.1.2.1. RETROVISEUR : Mauvais état et/ou anomalie fixation D
- 3.3.1.2.1. ESSUIE-GLACE AV : Absence ou non fonctionnement
- 4.2.1.3.1. FEU DE CROISEMENT : Anomalie de fixation et/ou de positionnement D
- 4.3.2.3.1. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS) : Anomalie de fixation et/ou de positionnement AVD
- 4.3.5.1.3. TROISIEME FEU-STOP : Absence ou détérioration importante
- 6.2.8.1.4. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Partie saillante ARD

#### 2 - Défaits à corriger sans contre-visite : 13

- 1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : Usure prononcée / détérioration ARD, ARG
- 3.3.2.1.1. LAVE-GLACE AV : Non fonctionnement
- 4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G
- 6.1.6.1.2. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure D
- 6.1.6.1.3. BAS DE CAISSE, PIED MILIEU : Déformation mineure D
- 6.2.1.1.1. PORTE LATÉRALE : Détérioration importante ARD
- 6.2.1.2.1. PORTE LATÉRALE : Mauvais fonctionnement AVD
- 6.2.2.1.1. PORTE AR, HAYON : Détérioration importante
- 6.2.2.2.1. PORTE AR, HAYON : Mauvais fonctionnement
- 6.2.3.1.1. CAPOT : Détérioration importante AV
- 6.2.6.1.1. PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR : Anomalie de fixation et/ou mauvais état AV
- 6.2.8.1.3. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS) : Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison ARD
- 8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité

Ce procès-verbal contient 1 page

## MESURES

	AVANT		ARRIERE	
Forces verticales (daN)	1398		968	
Frein de service				
Force (daN)	G : 486	D : 536	G : 328	D : 348
Déséquilibre (%)	10		6	
Force (daN)	G : 486	D : 536	G : 328	D : 348
Efficacité (%)	71			
Efficacité frein stationnement (%)	24			
Efficacité frein de secours (%)	---			
Suspension				
Déséquilibre (%)	4		2	
Ripage (m/km)	-1.3			
Feux de croisement (%)	G : -3.7	D : -1.7	0,8 m <= h <= 1,0 m	
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : --- ---			
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.50		C2 : <0.50	

XXXXXXXXXX

XXX

XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX