



N° TV 01151608

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Réseau Sécuritest

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

04/12/2018

N° DU PROCES-VERBAL

18000021

POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S078T225

NOM DU CENTRE :

SAS ESPACE CONTROLE IV

ADRESSE :

 20 RUE DES LOUVERIES
 78310 COIGNIERES
 Tél : 0130495064

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

LAUTREFIN CHRISTOPHE

078T1299

VISA DU CONTRÔLEUR

SAS ESPACE CONTROLE IV

 20 RUE DES LOUVERIES
 78310 COIGNIERES

☎ : 01.30.49.50.64

838 559 771 R.C.S. VERSAILLES

VEHICULE CONTRÔLE IV

N° Immatriculation	Date	Date
		Tère mise en circulation

EB-751-RR (F)

02/08/2016

27/04/2016

Genre

Marque

Type

VP

FORD

M10FRDVP150108

N° dans la série du type

En.

Puiss.

WF0EXXWPCEFM4972B

GO

8

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale du véhicule

43514

MONDEO

*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

PROPRIÉTAIRE

Nom, Prénom :

LEPERLIER JEAN NELSON

Domicile :

4 RUE DES GEORGERIES

Code postal - Commune :

28130 MAINTENON

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

Version du logiciel : T10.03

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire)

5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée ARD

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARD, AVD, ARG, D

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures ARD, D

7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES :

Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension AVD

7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule ARD, AVD, D

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.i.1. PNEU : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG

Ce procès-verbal contient 1 page

MESURES	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	1043	681
Frein de service		
Force (daN)	G : 375 D : 332	G : 216 D : 198
Déséquilibre (%)	12	9
Force (daN)	G : 375 D : 332	G : 216 D : 198
Efficacité (%)		65
Efficacité frein stationnement (%)		24
Efficacité frein de secours (%)		—
Suspension		
Déséquilibre (%)	15	6
Ripage (m/km)	+5.7	
Feux de croisement (%)	G : -2.2 D : -1.9	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : -4.0 D : -4.0	h : <= 0,8 m
Opacité des fumées (m-1)	C1 : <0.1 C2 : <0.1	
	C3 : —	Valeur moyenne : —