



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ T91259406

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**  
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**  
02/03/2020

**N° DU PROCÈS-VERBAL**  
20088679

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**  
Défavorable pour défaillances critiques

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
02/03/2020

**Défaillances critiques :**  
1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) ARD, ARG

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre-visite

**Défaillances majeures :**  
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD  
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG

**IDENTIFICATION DU CENTRE D' CONTRÔLE**  
N° D'AGRÈMENT : S078T147  
(9) RAISON SOCIALE : S A S ESPACE CONTROLE III  
(3) COORDONNÉES : 16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT  
ZA DES QUATRE ARBRES  
78990 ELANCOURT  
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG  
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement  
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule  
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

N° D'AGRÈMENT : 078T1167  
NOM ET PRÉNOM : OZTURK Vergun  
SIGNATURE :

**Défaillances mineures :**  
1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG, AVD  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARD  
5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle ARG

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**  
(2) Immatriculation et pays : BJ-687-AS (F) Date d'immatriculation : 18/02/2011 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 08/11/1999  
Marque : RENAULT Désignation commerciale : ESPACE  
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF8JE0N0521559525 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP  
Type/CNIT : MRE1606HB614 Énergie : ES  
Document(s) présent(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
198981

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**  
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	960 daN		667 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	410 daN	354 daN	220 daN	220 daN
Déséquilibre (<20%) :	14 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	410 daN	354 daN	220 daN	220 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	74 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-2.4 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %			

