



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le cen

N° D'IMPRIMÉ T 91460343

NATURE DU CONTRÔLE  
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE  
18/02/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL  
21007773

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE  
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
17/04/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
N° D'AGREMENT : S078T225  
(9) RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV  
(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES  
78310 COIGNIERES  
Tél : 0130495064

**Défaillances majeures :**  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif incopérant, fortement endommagé ou mal fixé G  
4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG  
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD  
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG  
6.1.4.b.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences ARG  
8.2.2.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR  
N° D'AGREMENT : 078T0595  
NOM ET PRENOM : OZTURK MUSTAFA  
SIGNATURE :

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD  
4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARG  
5.2.3.i.1. PNEU : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG  
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

IDENTIFICATION DU VÉHICULE  
(2) Immatriculation et pays : DG-569-QA (F) Date d'immatriculation : 12/06/2014 Date de 1ère mise en circulation : 12/06/2014  
Marque : CITROEN Désignation commerciale : BERLINGO  
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF77D9HN0EN523624 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE  
Type / CNIT : N10CTRCT004G602 Energie : GO  
Document(s) présent(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
127159

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE  
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
N° D'AGREMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.8 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		22 %	
Forces verticales :	703 daN		596 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	279 daN	256 daN	197 daN	196 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	279 daN	256 daN	197 daN	196 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	27 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %			

DG-569-QA  
CT:17/04/2021  
N° D'AGREMENT : S078T225  
N° SÉRIE : VF77D9HN0EN523624  
N° D'IMPRIMÉ : T91460343

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX