



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

verif' autos

CONTRÔLE TECHNIQUE

Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ T91460306

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
16/02/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL
21007735

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
15/04/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S078T225
(9) RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV
(3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES
78310 COIGNIERES
Tél : 0130495064

Défaillances majeures :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé ARD, ARG
2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes D
2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures G, D
6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement D
6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 078T0595
NOM ET PRÉNOM : OZTURK MUSTAFA
SIGNATURE :

Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays : DA-859-MM (F) Date d'immatriculation : 18/11/2013 Date de 1^{ère} mise en circulation : 18/11/2013
Marque : RENAULT Désignation commerciale : KANGOO EXPRESS Z.E.
(1) N° dans la série du type (VIN) : VF1FW0ZBC49874997 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE
Type/CNIT : N10RENC009Z584 Énergie : EL
Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
095026

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-8.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		8 %	
Forces verticales :	810 daN		721 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	303 daN	294 daN	201 daN	209 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	294 daN	201 daN	209 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-2.1 %	

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX