



N° D'IMPRIMÉ T91350704

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

verif' autos

CONTRÔLE TECHNIQUE

Réseau Sécuritétest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE
 Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
 12/07/2021

N° DU PROCÈS-VERBAL
 21009597

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
 Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
 11/09/2021

Défaillances majeures :
 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD
 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D
 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVD
 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée AVD
 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG
 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse AR
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV, AR
 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute AV

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
 Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
 N° D'AGRÈMENT : S078T225
 (9) RAISON SOCIALE : SAS ESPACE CONTROLE IV
 (3) COORDONNÉES : 20 RUE DES LOUVERIES
 78310 COIGNIERES
 Tél : 0130495064

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
 N° D'AGRÈMENT : 078T1331
 NOM ET PRÉNOM : OZTURK EMIRCAN
 SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
 (2) Immatriculation et pays : DP-279-TQ (F) Date d'immatriculation : 12/03/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation : 12/03/2015
 Marque : RENAULT Désignation commerciale : KANGOO
 (1) N° dans la série du type (VIN) : VF1FW57B552789221 (5) Catégorie internationale : N1 Genre : CTTE
 Type/CNIT : N10RENCT4165607 Énergie : GO
 Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice

Défaillances mineures :
 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/03/2019 : 74331 km / 17/09/2020 : 96335 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
 108992

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
 PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	39 %		4 %	
Forces verticales :	874 daN		547 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	313 daN	284 daN	172 daN	128 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		26 %	
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	284 daN	172 daN	128 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité (0.51 m-1) C2 : <0.1m-1 C3 : <0.1m-1 C4 : <0.1m-1 Moyenne : <0.1m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.0 %	

 CRFRADP279TQ5VF1
 FOURRENAULT<<<<<<

 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX