



N° TV 00998061

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

21/09/2017

N° DU PROCES-VERBAL

17000987

POINTS OU GROUPES DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S078T147

NOM DU CENTRE :

S A S ESPACE CONTRÔLE III

ADRESSE :

16 RUE DU MARÉCHAL FERRANT
ZA DES QUATRE ARBRES
78990 ELANCOURT
Tél : 01 34 82 93 93 - Fax : 01 30 62 77 35

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

SARL ESPACE CONTRÔLE III

078T1167

CONTRÔLE TECHNIQUE



16 Rue Maréchal Ferrant
ZA des Quatre Arbres
78990 ELANCOURT

Tél: 01.34.82.93.93

RCS Versailles 503 349 666 APE 7120A

VISA DU CONTRÔLEUR

VÉHICULE CONTRÔLÉ (*)

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| N° Immatriculation | Date | Date |
| DR-378-BK (F) | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
| Genre | Marque | Type |
| VP | AUDI | M10AUDVP010815 |
| N° dans la série du type | En. | Puiss. |
| WAUZZZ8VXFA162753 | GO | 5 |
| Kilométrage inscrit au compteur | Désignation commerciale du véhicule | |
| 039826 | A3 SPORTBACK | |

*) Ces indications sont reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

Nom,
Domic

Code pc

S.A.R.L. Cheval-Légers Enchères
Gilles CHAUSSÉLAT
Capital de 10.000 Euros - RCS Versailles 442 731 568
6bis, Avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 58 08 - Fax 01 30 21 32 48
Agrément 2002-309



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice
Version du logiciel : T08.02

1 - Défauts constatés :5

- 4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas D
- 4.2.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur D
- *3.1.1.1.2. PARE-BRISE : Fissure et/ou visibilité insuffisante
- *5.3.2.1.1. PNEUMATIQUE : Déformation ou coupure profonde AVD
- *5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE : Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu AVG, AVD

2 - Observations :

Essais de freinages réalisés selon des méthodes spécifiques

3 - Informations :

Les points précédés de la mention "*" sont soumis à contre-visite en cas de visite réglementaire.

Ce procès-verbal contient 1 page

| MESURES | AVANT | ARRIERE |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Forces verticales (daN) | 868 | 524 |
| Frein de service | | |
| Force (daN) | G : 366 D : 357 | G : 193 D : 200 |
| Déséquilibre (%) | 3 | 4 |
| Force (daN) | G : 366 D : 357 | G : 193 D : 200 |
| Efficacité (%) | 80 | |
| Efficacité frein stationnement (%) | 24 | |
| Efficacité frein de secours (%) | — | |
| Suspension | | |
| Déséquilibre (%) | 0 | 10 |
| Ripage (m/km) | -1.1 | |
| Feux de croisement (%) | G : -1.6 D : -2.6 h : < 0,8 m | |
| Feux antibrouillard (%) | G : -3.6 D : -4.0 h : <= 0,8 m | |
| Opacité des fumées (m-1) | C1 : <0.50 C2 : <0.50 | |